

(参考)

超硬合金の製造工程の概要

超硬合金は、普通の合金のように、2種以上の金属を溶解して作るのではなく、粉末冶金といわれるように、金属粉末を押し固め、焼結して作られる。その製造工程の概要は次のとおりである。

